

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Patzité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Paxac Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-8113-43	FECHA:	16 de julio de 2024



Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Módulo 1: Sustitución de torta de cemento por piso de granito.




Módulo 1: Sustitución de piso de concreto en el corredor



Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores.






Módulo 2: Sustitución de canales PVC y reparación de bajadas de agua tubo PVC 3".



Módulo 2: Sustitución de reposadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Juan US SAC Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Patzitè
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Paxac Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-6113-43	FECHA:	16 de julio de 2024




Módulo 2: Sustitucion de tubería PVC linea principal aguas pluviales



Módulo 2: Sustitución de planchas de metal de 3 hornillas.



Módulo 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Módulo 4: Sustitución de azulejo en orinal.

Empty space for additional observations or notes.

Empty space for additional observations or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juan us sac</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---