

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Patzité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Paxac Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-6113-43	FECHA:	16 de julio

**Módulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores.**

**Módulo 1: Sustitución de torta de cemento por piso de granito.**

**Módulo 1: Sustitución de piso de concreto en el corredor**

**Módulo 2: Pintura en muros exteriores e interiores.**

**Módulo 2: Sustitución de canales PVC y reparación de bajadas de agua tubo PVC 3".**

**Módulo 2: Sustitución de reposadera**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Patzité
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Paxac Cantón Chuicojonop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-07-6113-43	FECHA:	16 de julio



Módulo 2: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales





Módulo 2: Sustitución de planchas de metal de 3 hornillas.



Módulo 4: Pintura en muros exteriores e interiores.




Módulo 4: Sustitución de azulejo en orinal.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan US SOC

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

