



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versi

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 6, Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0005-42	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 1: MODULO 1 : Sustitucion de Capotes para Lamina Troquelada



Foto 2: MODULO 1: Sustitucion de Laminas por lamina Troquelada



Foto 3: MODULO 1: Desinstalacion de Laminas




Foto 4: MODULO 1: Sustitucion de Canales de Pvc



Foto 5: MODULO 1: Mantenimiento de Balcones de Metal



Foto 6: MODULO 1: Sustitucion de Focos Ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keila Raquel Lopez Arriola

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Itotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 6, Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0005-42	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 7: MODULO 1: Sustitucion de Tomacorrientes



Foto 8: MODULO 2: Sustitucion de Focos Ahorradores




Foto 9: MODULO 2 Sustitucion de Tomacorrientes




Foto 10: MODULO 2: Sustitucion de Chapa





Foto 11: MODULO 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye Chimenea y Plancha



Foto 12: MODULO 3: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keilo Raquel Lopez Arriola
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público.





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
Versi6

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 6, Chotacaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0005-42	FECHA:	20 de septiembre de 2024



Foto 13: MODULO 4: Sustitucion de Vidrios




Foto 14: MODULO 5: Sustitucion de Sanitarios




MODULO 15: Sustitucion de Azulejo



MODULO 16: Sustitucion de accesorios de deposito de agua



MODULO 17: Sustitución de Chorros , sustitución de Azulejo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keila Raquel Lopez Arriaga
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público