

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024



Foto 13: sustitucion de llave de chorro.



Foto 14: sustitucion de piso en baños




Foto 13: sustitucion de llave de chorro.




Foto 14: sustitucion de piso en baños



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

