

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024



Foto 7: Pintura muro perimetral



Foto 8: Sustitución de piso



Foto 9: Sustitucion de azulejo




Foto 10: sustitucion de azulejo e instalacion de piso



Foto 11: sustitución de chapa




Foto 12: fabricacion e instalacion de porton de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024




Foto 1: Mantenimiento de estructura de puerta



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 3: sustitucion de vidrios



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: sustitución de puerta



Foto 6: Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas, pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 4, Chujip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0010-43	FECHA:	22 de septiembre de 2024



Foto 13: sustitucion de llave de chorro.



Foto 14: sustitucion de piso en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

