



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PACOMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACOMÓN, ALDEA PATZALÁ, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 08 - 0012 - 43	FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2024	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PACOMÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PACOMÓN, ALDEA PATZALÁ, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 08 - 0012 - 43	FECHA:	viernes, 20 de septiembre de 2024



FOTO 13 MODULO 3
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA



FOTO 14 MODULO 3
PINTURA GENERAL



FOTO 15 MODULO 3
TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS SUSTITUCIÓN DE




FOTO 16 MODULO 3
SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC AGUAS PLUVIALES



FOTO 17 MODULO 3
TUBERÍA AGUAS PLUVIALES SUSTITUCIÓN DE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la APROFA	 Consejo de Familias de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacomón, Aldea Patzará, San Antonio Ilo Tenango, Quiché	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Dirección Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pacomón, Aldea Patzará, San Antonio Ilo Tenango, Quiché
--	--	---	--