

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xoljip, Paraje Chuitzununa, Cantón Canamixtoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0013-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Modulo 1 Sustitucion de duralita por lamina troquelada alucin calibre 26



Foto 2: Modulo 1 Mantenimientos de estructura




Foto 3: Modulo 1 Suministro e instalaciones de balcones




Foto 4: Modulo 1 Reparacion de energía electrica



Foto 5: Modulos 1 Sustitucion de interruptores y toma corrientes




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Firma y sello del Presidente de la OPF </div>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> Firma y Sello Director Centro Educativo Público </div>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xoljip, Paraje Chuitzununa, Cantón Canamixtoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0013-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Modulo 1 Sustitucion de duralita por lamina troquelada alucin calibre 26



Foto 2: Modulo 1 Mantenimientos de estructura



Foto 3: Modulo 1 Suministro e instalaciones de balcones




Foto 4: Modulo 1 Reparacion de energia electrica



Foto 5: Modulos 1 Sustitucion de interruptores y toma corrientes





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 