



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente, Aldea Patzala, San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08 0018-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1. Modulo1: Sustitución de canales de PVC



Foto 2. Modulo 1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana




Foto 3. Modulo1: Sustitución de vidrios





Foto 4. Modulo 4: Reparación de piso de torta de concreto




Modulo 2: Pintura en muros interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

