



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Agua Caliente, Aldea Patzala, San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08 0018-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1. Modulo1: Sustitución de canales de PVC



Foto 2. Modulo 1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana



Foto 3. Modulo1: Sustitución de vidrios



Foto 4. Modulo 4: Reparación de piso de torta de concreto



Modulo 2: Pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

