



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENAGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M CASERIO PAJUYUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAJUYUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0024-43	FECHA:	29 de Noviembre de 2024



Foto1: Modulo 1. Sustitución a instalación de balcones de hierro en ventana y sustitución de plafoneras



Foto 2: Modulo 2. Sustitución de hinodoros y sustitución de lavamanos




Foto 3: Modulo 2. Sustitución de pila cemento de dos lavaderos, sustitución de orinal por mingitorios



Foto 4: Modulo 3. Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 y aluzin sustitucion de lavamanos.



Foto 5: Modulo 5. Sustitución de plancha de metal de 3 ornillas



Foto 6: Modulo . Sustitución de canales de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Pajuyum

