

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COMITANCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0001-45	FECHA:	18 de Marzo DE 2024



Foto 4.2: PUERTAS, Sustitución de Chapas



Foto 5.5: Sustitución y cambio de vidrios en su totalidad. Ya que la mayor parte esta dañada.



Foto 6.9: Mantenimiento de piso de granito (pulido y lustrado), de todo el modulo conformado por cuatro aulas, una dirección. Un baño para caballeros, y un baño para damas. Corredores y las gradas.



Foto 8.2: CUNETA DE CONCRETO. Reparación de banquetas de concreto. Dañada por erosión y filtración de agua fluvial en las aulas, en época de invierno.



Foto 9.1: Pintura en muros exteriores e interiores. En todo el edificio.



foto 18.3: sustitución de depósito de agua a 1700 lts. Ya que la población estudiantil es bastante y no es suficiente lo que se cuenta en la actualidad, y por la escases de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

