



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT CASERÍO SAN JOSÉ EL TUNAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ EL TUNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0002-45	FECHA:	25 de junio de 2024



Foto 1: Sustitución de gradas de madera por gradas de concreto



Foto 2: Reparación de muro de block



Foto 3: Reparación de muro de block



Foto 4: Sustitución de estructura de metal y lámina por estructura de metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustitución de estructura de metal y lámina por estructura de metal y lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: fabricación e instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Director del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

