	REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS		
Ministerio de Educación SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT CASERÍO SAN JOSÉ EL TUNAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ EL TUNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0002-45	FECHA:	28 de junio de 2024
Foto 3: Reparación	de gradas de madera por gradas de concreto de muro de block	Foto 4: Sustitució	on de muro de block Ton de estructura de metal y lámina por estructura de oquelada aluzinc callbre 26
	a le Instalación de balcones	Foto 6:	CIONA.
Observación: Si es necesa	río se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de	hojas.	Co 4-1 Sections
The state of the s	A Comment of the comm		DIRECCIÓN ES DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** MUNICIPIO: SAN PEDRO JOCOPILAS DEPARTAMENTO: QUICHÉ DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: NOMBRE DEL CASERÍO SAN JOSÉ EL TUNAL INEBT CASERÍO SAN JOSÉ EL TUNAL ESTABLECIMIENTO CÓDIGO DEL FECHA: 14-09-0002-45 28 de junio de 2024 ESTABLECIMIENTO: Foto 2: Construcción de pasillo de terraza para unir la terraza de las aulas, Foto1: Instalación de 4 chorros. la de los baños y el tinaco de agua. Fuera de Servicio Foto 3: Reistalación de un sanitario Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. Firma y sello del Presidento Sello Director Centro Educativo Publice Pedro