



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES COMITANCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0015-43	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Reparacion de muro de contension



Foto 2: reparacion de muro de contension



Foto 3: reparacion de muro de contension



Foto 4: reparacion de muro de contension



Foto 5: reparacion de muro de contension






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
