



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES COMITANCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0015-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Reparación de muro de contención



Foto 2: reparación de muro de contención



Foto 3: reparación de muro de contención



Foto 4: reparación de muro de contención



Foto 5: reparación de muro de contención



Foto 6: reparación muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

