



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS FLORES COMITANCILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0015-43	FECHA:	4/12/2024




Foto1: Reparación de muro de contención



Foto 2: reparación de muro de contención



Foto 3: reparación de muro de contención



Foto 4: reparación de muro de contención



Foto 5: reparación de muro de contención



Foto 6: reparación muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

