

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | SAN PEDRO JOCOPILAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA HACIENDA, ALDEA COMITANCILLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0020-43 | FECHA: | 31/05/2024 |



Foto1: Cambio de Techo



Foto 2: Instalación de Balcones



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 4: Instalacion de balcones parte de afuera




Foto 5: Cambio de pintura




Foto 6: Instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

