

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio la Cumbre Aldea la Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0021-43	FECHA:	29 de abril de 2024




Foto1: Renglon 2. Modulo 1 Sustitución de canal de PVC



Foto 2: Renglon 3. Modulo 1 Sustitución de soporte o pescante de metal para canal




Foto 3: Renglon 4. Modulo 1 sustitución de chapas



Foto 4: Renglon 5. Modulo 1 sustitución de focos tipo LED



Foto 5: Renglon 6. Modulo 1 Sustitución de toma corrientes dobles





Foto 6: Renglon 13. Modulo 2 Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Renglon 19. Modulo 2 Sustitución de llave de chorro



Foto 8: Renglon 25. Modulo 3 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 9: Renglon 37. Modulo 4 sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 10: Renglon 42. Modulo 4 Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

