



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | San Pedro Jocopilas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Paichal, Cantón Chuitzaic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0031-43 | FECHA: | 10/03/2024 |




Foto 1: Pintura en exteriores e interiores.



Foto 2: mantenimiento de líneas de canal y bajadas de agua pluviales



Foto 3: Instalacion de balcones en ventanas de aulas



Foto 4: Aplicación de pintura en interior y exterior de aula



Foto 5: Colocación de piso ceramica



Foto 6: Desinstalacion de lamina existente e Instalación de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PPB

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | San Pedro Jocopilas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0031-43 | FECHA: | 10/03/2024 |



Foto 7: Instalacion de estructura soporte metal.



Foto 8: Desinstalacion de lamina e Instalacion de lamina troquelada calibre 26.




Foto 9: Sustitucion de plancha y remodelacion de base.



Foto 10: Sustitucion e instalacion de pila concreto cemento



Foto 11: implementacion de chorros con base HG



Foto 12: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PPB

Firma y sello del Presidente de la ORP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | San Pedro Jocopilas |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E. O. R. M | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0031-43 | FECHA: | 10/03/2024 |



Foto 13: Instalacion de 2 unidades de inodoros



Foto 14: mantenimiento de 2 puertas de sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

PPB
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

