



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje Paichal, Cantón Chuitzalic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0031-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: Pintura en Interiores y exteriores.



Foto 2: Mantenimiento de líneas de canal y bajadas de aguas pluviales.



Foto 3: Instalacion de balcones en ventanas de aulas.



Foto 4: Aplicación de pintura en interiores y exteriores.




Foto 5: colocacion de piso ceramico



Foto 6: Desinstalacion de lamina existente e instalacion de lamina troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

