

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Atrás de la Iglesia Católica
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0038-45	FECHA:	18/04/2024



MODULO 4 ENERGÍA ELÉCTRICA



MODULO 5 TINACO AREA DE PILA



MODULO 2 Apertura, Fabricación de ventana-balcon de metal



MODULO 3 MURO PERIMETRAL



MODULO 1 Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



MODULO 6 COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Atrás de la Iglesia Católica
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0038-45	FECHA:	18/04/2024



MODULO 7-CUNETETA DE CONCRETO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---