



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuitzalic I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0328-43	FECHA:	19 de junio 2024



Foto 1: Reparación de muros



Foto 2: Sustitución de piso de granito



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto




Foto 4: Reparación de banqueta de concreto



Foto 5: Sustitución de barandas de metal




Foto 6: Sustitución de canal pvc a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar de la Escuela Oficial Rural Mixta



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuitzalic I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0328-43	FECHA:	19 de junio 2024



Foto 8: Sustitución de canal de metal




Foto 9: Sustitución de lamparas tipo led



Foto 10: Mantennimiento de caja de registro




Foto 11: Reparación de azulejos y muebles de cocina





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

