



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Montaña I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0333-43	FECHA:	22/04/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzink calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lamina a lamina troquela, se coloca elementos de fijación y sustitución de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana, mantenimiento de balcon de metal, sustitución de piso de granito.



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simple, sustitución de tomacorriente doble, sustitución de interruptores doble, sustitución de flipones, tablero de



Foto 5: Sustitución de puerta.



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto, reparación banqueta de concreto y reparación de tubo HG y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alex Anderson

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

