



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Montaña I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0333-43	FECHA:	18/03/2024




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA , ESTRUCTURA DE TECHO, PUERTAS DE METAL, VENTANAS, PISO, CANALES, BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, PINTURAS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Y REPARACION DE



Foto 2: REPARACION DE RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 4: REPARACION DE RED DEDRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE




Foto 5: MUROS PERIMETRALES






Foto 6: CUNETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

