



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Rosas, Aldea Comitancillo.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0338-43	FECHA:	19 de julio del 2024



Foto 1: Realizado el pintado de muros interiores y exteriores en módulos: 1, 2, 3 y 4.



Foto 2: Plancha de 3 hornillas grande y nueva, con su respectivo cambio de azulejo.



Foto 3: Lámina nueva de la mejor calidad y garantizada Aluzinc Cal.26. y estructura de soporte de metal nueva 6\*4 y de calidad.




Foto 4: Nueva chimenea de concreto.



Foto 5: Cambio de chapas nuevas marca Liale (en 6 puertas).



Foto 6: Mantenimiento de 6 puertas (Incluye chapas).

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

