



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santabal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0341-43	FECHA:	




Foto1: Sustrucción de lámina, en el primer modulo de la escuela.




Foto 2: Vista de otro punto las láminas detereoradas.




Foto 3: Cambio de puerta de sanitarios y del segundo nivel del establecimiento.



Foto 4: Vista de la puerta de una parte en desperfecto.

Empty space for additional notes or signatures.

Empty space for additional notes or signatures.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

