



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santabal I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0341-43	FECHA:	24/07/2024



Foto1: Culminación de pintura de costaneras en modulo 1



Foto 2: trabajo terminado de instalacioón de nuevas laminas sobre el modulo 1



Foto 3: terminacion de trabajo de puesta de puertas en el modulo 4



Foto 4: puertas totalmente nuevas en el modulo 3



Foto 5: culminacion de trabajo de instalacion de ventanas en el modulo 4





Foto 6: trabajo terminado de instalacion de ventanas en el modulo 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

