



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN PABLO LAS DELICIAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-3472-43	FECHA:	4 DE ABRIL DE 2024




MODULO 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera de metal por metal, sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc. Calib. 26, elementos fijacion, capote, canal de pvc, focos ahorradores, pintura en




MODULO 2 : Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calib. 26, Sustitucion de estructura, elementos de fijacion, capote, focos ahorradores, mantenimiento de estructura.



MODULO 3: Sustitucion de estufas rural.



MODULO 4: Sustitucion de inodoros, sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26, elementos de fijación, mantenimiento de puertas de metal.



MODULO 5: Sustitucion de canal de pvc, pintura en muros interiores y exteriores, reparacion de banquetta de concreto, mantenimiento a puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público