

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Chocruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chocruz, La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-6156-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Modulo 1: Repello en paredes de aulas



Modulo 1: Instalación de pisos en aulas



Modulo 1: Instalación de pisos en aulas



Modulo 1: Instalación de pedazos de vidrios en ventanas



Modulo 1: Repello en paredes de aulas




Modulo 2: Mantenimiento de estructura de puertas del servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Pedro Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Chocruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chocruz, La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-6156-43	FECHA:	20 de junio de 2024





Modulo 1: Repello en paredes de aulas



Modulo 1: Instalación de pisos en aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

