



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Juan Xeul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0022-43	FECHA:	20/06/2024



Patio: Foto 1, Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Modulo 2: Foto 2, Sustitución de inodoros.



Modulo 2: Foto 3, Reparación de muro de Block (tablque).



Modulo 3: Foto 4, Sustitución de estufa rural (completa) Incluye chimenea y plancha de metal.




Muro Perimetral: Foto 5, Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y maya galvanizada sleras intermedia y columna.



Patio: foto 6, reparacion de planchas de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Pública







SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Juan Xeul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0022-43	FECHA:	20/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

