



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Juan Xeul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0022-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1 Puertas de los baños



Foto 2: Piso del Patio



Foto 3: Techado del Patio



Foto 4: Sustitución de Plancha y Chimenea



Foto 5: Reparación de muro y Repello en paredes




Foto 6: Sustitución de inodoro y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público