



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chijam I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0023-43	FECHA:	7/03/2024



Foto 1: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores



tinaco y tubería modulo 2



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 4: Suministro e instalación de cubierta de metal a estación de lavado de manos.



Foto 5: Sustitución de puertas en baños



Foto 6: Sustitución de puertas en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

