



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUICHÉ | MUNICIPIO: | CUNÉN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MISXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHIAJ UNO, ALDEA CHIUL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-10-0030-43 | FECHA: | 29/04/2024 |




Foto1: MÓDULO 1: Sustitución de lámina



Foto 2: MÓDULO 2: Reparación de Piso de Concreto




Foto 3: MÓDULO 3: Sustitución de canal




Foto 4: MÓDULO 4: Sustitución de Depósito de Agua




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público