



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VEGAS ALDEA CHIUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0031-43	FECHA:	



Foto 1: Emparejar con torta de cemento en el corredor de las aulas y tubería de drenaje.




Foto 2: Reparación de rampa en la entrada de la escuela



Foto 3: Circulación del lado de atrás de la escuela



Foto 4: Pintura en paredes interiores y exteriores



Foto 5: Lijar las puertas del baño y pintarlas




Foto 6: Cambio de 10 chorros que ya no funcionan

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

