

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Vegas Aldea Chiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0031-43	FECHA:	Caserío Las Vegas Aldea Chiul 31/07/2024



Foto1: Reparación de piso de Torta de Cemento en el Patio



Foto 2: Reparación de cuneta en el Patio con tubo de PVC de 4plg.



Foto 3: Mantenimiento de estructura (lijado, Cambio de tubo, cepillado sujeciones. Aplicación de Pintura y chapa)



Foto 4: Sustitución de llave de chorro.



Foto 5: Reparación de Circulación Tubo HG y malla Galvanizado




Foto 6: Pintura de muros Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

