

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS PALMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0047-43	FECHA:	22/07/2024



Foto 1: MODULO 1 Instalación de cerámico



Foto 2: Instalación de



Foto 3: Suministro de lavamanos.



Foto 4: Sustitución de tinaco.



Foto 5: Zanjeado para instalación de tubería de aguas negras.



Foto 6: Instalación de tensores en circulación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

