

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Palmas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0047-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Instalación de cerámica en difentes áreas del establecimiento.



Foto 2: Instalación de suministros del sistema eléctrico.



Foto 3: Suministro de lavamanos, en area de servicios sanitarios.



Foto 4: Sustitución de Tinaco.



Foto 5: Instalación de tubería para traslado de aguas negras a otra fosa.



Foto 6: Instalación de tubo para tensar la circulación en todo el perímetro del establecimiento .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la Comisión Educativa</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--