

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZO VERDE, CUNEN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0048-43	FECHA:	20 DE JUNIO DE 2024



Foto1: MODULO 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de focos ahorradores



Foto 3: MODULO 2. Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos IN SITU




Foto 4: PATIO. Reparación de planchas de concreto de patio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---