



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pozo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0048-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto1: MODULO 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de focos ahorradores




Foto 3: MODULO 2. Sustitución de pila de concreto de tres lavaderos IN SITU



Foto 4: PATIO. Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

