



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Batzula II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0060-43	FECHA:	15/03/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA



Foto 3: AMPLIACION DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE PILA MAS TUBO PVC DE AGUAS NEGRAS Y AGUA ENTUBADA



Foto 5: SUSTITUCION DE CUNETA




Foto 6: sustitucion de caja de registro


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público