



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunen
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Las Cruces, Aldea Chiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0063-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y SUSTITUCIÓN DE FOCOS LED.



Foto 2: REPARACIÓN DE TORMA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TORMA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P. Aldea Chiul, Quiché




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

