



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Quiche | MUNICIPIO: | Cunén |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Canton Las Cruces, Aldea Chiul |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-10-0063-43 | FECHA: | 9/08/2024 |



Foto1: cambio de techado



Foto 2: instalacion de piso aceramico



Foto 3: pavimento de patio



Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

