

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0081-42	FECHA:	20-06-2024



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de piso de torta por piso cerámico.



Foto 2: MODULO 2: Sustitución de piso de torta por piso cerámico.



Foto 3: MODULO 1: Sustitución de piso de torta por piso cerámico.



Foto 4: MODULO 1: Reparación de muro de contención.




Foto 5: MODULO 1: Reparación de muro de contención




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

