



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PANIMACHAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0081-42	FECHA:	20-06-2024



Foto 1: Recepción de piso y materiales




Foto 2 Reparación de puertas



Foto 3: Inicio y colocación de piso porcelanato




Foto 4: MODULO 1: Instalación de piso porcelanato



Foto 5: MODULO 1: Reparación de muro de contención




Foto 6: MODULO 1: Fundición de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

