

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chiul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0373-43	FECHA:	18/03/2024



Módulo 1: Sustitución de estufa rural (incluye chimenea y plancha de metal



Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Módulo 1: Reparación de muro de block



Módulo 3: Sustitución de puertas de metal en módulos



Módulo 3: Reparación del cableado eléctrico, pintura general



Módulo 3: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

