

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Media Luna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14100375-43	FECHA:	20/03/2024



Foto1: Modulo 1 (Mantenimiento de estructura)



Foto 2: Modulo 1 (Sustitución de lámina)




Foto 3: Modulo 2 (Mantenimiento de estructura)




Foto 4: Modulo 2 (Sustitución de lamparas 2x40)



Foto 5: Modulo 3 (Reparación de puertas de servicios sanitario)



Foto 6: Modulo 3 (Reparación de puertas de servicios sanitario)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público