

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS TRIGALES, CUNÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 10 0376 43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Módulo 1. Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Módulo 1. Reparación de cuneta de concreto



Foto 3: Módulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Módulo 2. Sustitución de Lámina



Foto 5: Módulo 3. Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: Módulo 3. Suministro de caja reunidora de caudal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

