



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Trigales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 10 0376 43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



Foto 2: CUNETETA DE CONCRETO



Foto 3: PISO



Foto 4: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 5: CUNETETA DE CONCRETO



Foto 6: REUNIDORAS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

