

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOBOR CHICMAK
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0379-43	FECHA:	8/05/2024



**Foto 1: Sustitución muro perimetral de block tubo hg y maya galvanizada soleras intermedias y columnas**




**Foto 2: Suministro e instalación de porton de ingreso**



**Foto 3:**



**Foto 4:**



**Foto 5:**



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del COPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

