



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xobor Chicmak
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 - 10 -0379 - 43	FECHA:	2/08/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block, con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Sustitución de portón de metal




Foto 3: Sustitución de 4 focos ahorradores



Foto 4: Sustitución de 1 chapa




Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la PPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

